

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和6年9月5日（木）

2 確認箇所

モニタリングポスト(No.5、6及び7)（図1）


3 確認項目

敷地境界モニタリングポストの周囲の状況

4 確認結果の概要

福島第一原子力発電所の敷地境界付近には、モニタリングポスト（以下、「MP」という。）が8か所設置されている。今回は、これらのMPのうち、敷地境界の西側から南側に設置されているNo.5、6及び7の周囲の状況等を確認した。（前回確認：[令和6年9月3日](#)）

- ・MP-5、MP-6及びMP-7について、周囲に放射線量測定の影響となるものはなかった。（写真1及び2）
- ・確認した範囲で、モニタリングポストに設置された放射線検出器やダストモニタ吸気口等の外観に異常は確認されなかった。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 ①) MP-5外観



(写真 1 ②) MP-5内の可搬型計測器



(写真 2 ①) MP-6外観



(写真 1 ②) MP-6検出器

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。