

河川の急激な増水の危険箇所マップ (金山町)

【注意】

このマップは、平成20年7月に神戸市で発生した、急激な増水による水難事故を受け、県で実施した親水施設の点検調査において、急激な増水の危険性があると判断され、注意喚起を行っている箇所(印)を記載しています。

これ以外の箇所でも、急激に増水する恐れがありますので川遊びでは、事前に気象・雨量情報を確認するなど十分注意して下さい。

〔金山町の急激な増水危険箇所一覧表〕

| 番号 | 河川名 | 所在地 | 主な施設 |
|----|-----|--------|----------|
| | 野尻川 | 川口字上町 | 低水護岸 |
| | 野尻川 | 玉梨字新坂 | 低水護岸 |
| | 前の沢 | 沼沢字上後向 | 親水性護岸、魚道 |



→ : 矢印は川の流れる方向

<お問い合わせ先>

宮下土木事務所 業務課

電話(0241) 52-2311