

# 河川の急激な増水の危険箇所マップ (郡山市2 / 2)

## 【注意】

このマップは、平成20年7月に神戸市で発生した、急激な増水による水難事故を受け、県で実施した親水施設の点検調査において、急激な増水の危険性があると判断され、注意喚起を行っている箇所(印)を記載しています。

これ以外の箇所でも、急激に増水する恐れがありますので川遊びでは、事前に気象・雨量情報を確認するなど十分注意して下さい。

## (郡山市の急激な増水危険箇所一覧表)

番号	河川名	所在地	主な施設
	藤田川	喜久田町字下川原	低水護岸、飛び石
	笹原川	三穂田町下守屋	親水性護岸、魚道



→ : 矢印は川の流れる方向

## <お問い合わせ先>

県中建設事務所 地域保全課 電話(024)935-1456  
管理計画課 電話(024)935-1459