

河川の急激な増水の危険箇所マップ (埴町)

【注意】

このマップは、平成20年7月に神戸市で発生した、急激な増水による水難事故を受け、県で実施した親水施設の点検調査において、急激な増水の危険性があると判断され、注意喚起を行っている箇所（印）を記載しています。

これ以外の箇所でも、急激に増水する恐れがありますので川遊びでは、事前に気象・雨量情報を確認するなど十分注意して下さい。

(埴町の急激な増水危険箇所一覧表)

番号	河川名	所在地	主な施設
	久慈川	埴町大字埴字大町4丁目	階段護岸・飛び石・園路
	川上川	埴町大字川上字清水	緩傾斜護岸・飛び石



→ : 矢印は川の流れる方向

<お問い合わせ先>

棚倉土木事務所 業務課

電話(0247)33-3131