

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
639	須賀川市	保育園	長沼東保育所	8月10日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	
640	須賀川市	保育園	長沼保育所	8月9日	50cm	0.20	0.18	0.09	0.09	0.11	0.11	
					1m	0.15	0.16	0.09	0.08	0.11	0.11	
641	須賀川市	保育園	柏城保育園	8月10日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	
642	須賀川市	保育園	うつみね保育園	8月18日	50cm	/	/	0.09	0.09	0.07	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.08	0.09	0.07	0.07	
643	須賀川市	保育園	ぼたん保育園	8月8日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	
644	須賀川市	保育園	白鳩保育園	8月18日	50cm	/	/	0.10	0.11	0.08	0.09	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.09	0.10	0.08	0.09	
645	須賀川市	保育園	第一保育所	8月17日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	
646	須賀川市	保育園	第二保育所	8月8日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	
647	須賀川市	保育園	第三保育所	8月8日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	
648	須賀川市	保育園	コアラ保育園	8月17日	50cm	/	/	0.07	0.07	0.08	0.09	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.06	0.06	0.08	0.08	
649	須賀川市	保育園	コアラプレスクール	8月10日	50cm	/	/	0.06	0.06	0.07	0.07	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.05	0.07	0.07	0.06	
650	須賀川市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター 保育室	8月18日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09	0.08	0.07	0.07	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
651	須賀川市	保育園	医療法人平心会須賀川病院附属保育所	8月17日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	
652	須賀川市	保育園	虹色保育園	8月18日	50cm	/	/	0.08	0.07	0.08	0.07	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.09	0.07	0.07	0.07	
653	須賀川市	保育園	双葉こどもの園	8月17日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	[校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭)
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.09	[校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭)
					1m	/	/	/	/	0.09	0.08	
654	須賀川市	保育園	寿泉堂松南病院 ポニー	8月9日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.12	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.11	0.12	0.11	0.10	/	/	
655	須賀川市	保育園	アップル保育園	8月8日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
656	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院 たんぼぼ保育園	8月8日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.06	0.08	0.07	0.07	
657	須賀川市	保育園	なかよしえん	8月17日	50cm	/	/	0.07	0.07	0.08	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.06	0.06	0.08	0.08	
658	須賀川市	保育園	イマジン・ナーサリー	8月10日	50cm	/	/	0.08	0.08	0.08	0.09	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.08	0.07	0.08	0.09	
659	須賀川市	保育園	アップル第二保育園	8月10日	50cm	/	/	0.08	0.07	0.10	0.10	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.08	0.07	0.09	0.09	
660	須賀川市	保育園	にれの木保育園	8月8日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	
661	須賀川市	保育園	花のうた保育園	8月18日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
662	須賀川市	保育園	保育園 スマイル	8月18日	50cm			0.07		0.09	新規地点 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定	
					1m			0.07		0.10		
663	須賀川市	こども園	認定こども園プリムラこども園	8月10日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	
664	須賀川市	こども園	認定こども園なのはなこども園	8月10日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	0.07	
665	須賀川市	こども園	白方こども園	9月1日	50cm	0.13	0.13	0.07	0.09	0.10	0.10	
					1m	0.12	0.12	0.08	0.09	0.09	0.10	
666	須賀川市	こども園	白江こども園	8月9日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.12	0.08	0.10	
					1m	0.10	0.12	0.08	0.11	0.08	0.10	
667	須賀川市	こども園	大東こども園	8月18日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.10	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	
668	須賀川市	こども園	りのひらこども園	8月18日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.06	0.08	0.07	
669	須賀川市	こども園	認定こども園すぎのこども園	8月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
670	須賀川市	こども園	認定こども園くるみの木	8月17日	50cm	0.09	0.07	0.12	0.12	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.12	0.11	0.08	0.08	
671	須賀川市	こども園	認定こども園オリーブの木	8月8日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.10	0.08	0.08	
672	須賀川市	こども園	認定こども園天泉こども園	8月18日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	
					1m	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	
673	須賀川市	幼稚園	須賀川市立稲田幼稚園	8月10日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
674	須賀川市	幼稚園	須賀川市立長沼幼稚園	8月9日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.10	
675	須賀川市	幼稚園	須賀川市立仁井田幼稚園	8月9日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	
676	須賀川市	幼稚園	須賀川市立小塩江幼稚園	8月17日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	0.08	[正門] No.686須賀川市立小塩江小学校と共用
					1m	0.09	0.08	0.09	0.10	0.07	0.07	
677	須賀川市	幼稚園	須賀川幼稚園	9月12日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.10	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	
678	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第一小学校	8月17日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	
679	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第二小学校	8月9日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	
680	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼東小学校	8月8日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	
681	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼小学校	8月9日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	
682	須賀川市	小学校	須賀川市立白方小学校	8月9日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	
683	須賀川市	小学校	須賀川市立白江小学校	8月9日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.11	0.09	0.10	
					1m	0.11	0.12	0.10	0.11	0.09	0.09	
684	須賀川市	小学校	須賀川市立仁井田小学校	8月9日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	
685	須賀川市	小学校	須賀川市立柏城小学校	8月10日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.09	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
686	須賀川市	小学校	須賀川市立小塩江小学校	8月17日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	[正門] No.676須賀川市立小塩江幼稚園と共用
					1m	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	
687	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校	8月17日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.09	0.07	0.06	
688	須賀川市	小学校	須賀川市立大森小学校	8月17日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	
689	須賀川市	小学校	須賀川市立第一小学校	8月17日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	
690	須賀川市	小学校	須賀川市立第二小学校	8月18日	50cm	0.08	0.08	0.13	0.11	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.12	0.12	0.09	0.08	
691	須賀川市	小学校	須賀川市立第三小学校	8月8日	50cm	0.10	0.08	0.12	0.11	0.10	0.11	
					1m	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	
692	須賀川市	小学校	須賀川市立阿武隈小学校	8月18日	50cm			0.10	0.09	0.08	0.08	正門と昇降口が近いいため、昇降口のみ測定
					1m			0.10	0.10	0.07	0.07	
693	須賀川市	小学校	須賀川市立義務教育学校稲田学園 (前期課程)	8月10日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.07	0.07	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.703須賀川市立義務教育学校稲田学園(後期課程)と共用
					1m	0.09	0.09	0.11	0.11	0.07	0.07	
694	須賀川市	中学校	須賀川市立第一中学校	8月18日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	
695	須賀川市	中学校	須賀川市立第二中学校	8月10日	50cm	0.09	0.10	0.06	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	
696	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	8月8日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	
697	須賀川市	中学校	須賀川市立西袋中学校	8月9日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	
698	須賀川市	中学校	須賀川市立長沼中学校	8月9日	50cm	0.11	0.12	0.14	0.11	0.11	0.11	
					1m	0.11	0.12	0.14	0.11	0.11	0.11	
699	須賀川市	中学校	須賀川市立岩瀬中学校	8月9日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	
					1m	0.11	0.12	0.11	0.12	0.10	0.12	
700	須賀川市	中学校	須賀川市立仁井田中学校	8月9日	50cm	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	
					1m	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	
701	須賀川市	中学校	須賀川市立小塩江中学校	8月10日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	
702	須賀川市	中学校	須賀川市立大東中学校	8月17日	50cm	0.09	0.09	0.12	0.14	0.06	0.06	
					1m	0.09	0.10	0.12	0.12	0.06	0.06	
703	須賀川市	中学校	須賀川市立義務教育学校稲田学園 (後期課程)	8月10日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.07	0.07	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.693須賀川市立義務教育学校稲田学園(前期課程)と共用
					1m	0.09	0.09	0.11	0.11	0.07	0.07	
704	須賀川市	高等学校	須賀川桐陽高校	8月17日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	
705	須賀川市	高等学校	須賀川創英館高校	8月9日	50cm	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	須賀川高校と長沼高校が統合し、須賀川創英館高校に名称変更 旧須賀川高校を使用
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	
706	須賀川市	高等学校	清陵情報高校	9月1日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.12	0.13	0.09	0.09	0.09	0.10	
707	須賀川市	特別支援学校	須賀川支援学校	8月18日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0.10	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.09	
708	須賀川市	専修学校	公立岩瀬病院附属高等看護学院	8月18日	50cm	0.12	0.09	0.11	0.10			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.12	0.09	0.11	0.10			
709	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	8月18日	50cm			0.06	0.05			正門と昇降口が近いいため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.06	0.06			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)結果
(令和4年8月4日～9月15日調査)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	今回 調査結果	第15回 調査結果	

※ 「第15回調査結果」とは、令和3年8月16日から9月16日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。