

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第14回)結果(観光施設・道の駅・スキー場)
(平成30年7月19日～9月12日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント) の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)		備考
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)		
							今回 調査 結果	第13回 調査 結果	
114	昭和村	道の駅	道の駅 からむし織の里 しょうわ	織姫交流館	8月6日	50cm	0.10	0.08	
						1m	0.10	0.07	
				苧麻庵		50cm	0.09	0.08	
						1m	0.09	0.08	
				からむし工芸博物館		50cm	0.13	0.11	
						1m	0.13	0.12	
				駐車場		50cm	0.09	0.08	
						1m	0.09	0.07	

※「第13回調査結果」とは、平成29年7月19日から8月7日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第13回)結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第14回)結果(山地・自然)
(平成30年7月19日～9月12日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)		備考
							建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値)		
							今回調査結果	第13回調査結果	
67	昭和村	自然	奥会津昭和の森キャンプ場	旧昭和の森案内看板	8月6日	50cm	0.08	0.08	
						1m	0.08	0.07	
				1号遊歩道		50cm	0.07	0.07	
						1m	0.07	0.07	
				2号遊歩道		50cm	0.10	0.09	
						1m	0.10	0.08	
				3号遊歩道		50cm	0.08	0.06	
						1m	0.08	0.07	
				バンガロー村		50cm	0.08	0.08	
						1m	0.07	0.08	
				多目的広場		50cm	0.09	0.07	
						1m	0.09	0.08	
				自由の広場		50cm	0.08	0.06	
						1m	0.08	0.06	
				テント村		50cm	0.09	0.09	
						1m	0.09	0.09	
				第13回測定地点名称:ケビン村					
68	昭和村	自然	駒止湿原	昭和村側湿原入口	8月2日	50cm	0.09	/	第13回は工事等により測定不可
						1m	0.08		
				駐車場		50cm	0.08		
						1m	0.08		

※「第13回調査結果」とは、平成29年7月19日から8月7日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第13回)結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第14回)結果(温泉地・市街)
(平成30年7月19日～9月12日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	観光地の名称	測定地点(ポイント)の 名称等	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値 (μ Sv/h)		備考
							50cm or 1m	今回 調査 結果	
43	昭和村	温泉地	昭和温泉	しらかば荘	8月2日	50cm	0.08	0.07	
						1m	0.07	0.07	
				駐車場		50cm	0.07	0.07	
						1m	0.07	0.06	

※「第13回調査結果」とは、平成29年7月19日から8月7日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第13回)結果における測定値。